

(30) R C ループ継手を有するプレキャスト P C 床版の移動載荷試験

大阪大学工学部土木工学科	正会員 松井繁之
日本道路公団名古屋建設局構造技術課	角昌隆
日本道路公団名古屋建設局名古屋工事事務所	向井盛夫
株式会社ピース名古屋支店	正会員〇北山耕造

1. はじめに

現在、日本道路公団では鋼道路橋の省力化工法として鋼少主筋工法を採用した。床版工においては省力化と長支間床版となることから従来のR C 場所打ち床版に代わるプレキャスト P C 床版が採用された。従来のプレキャスト P C 床版橋軸方向の連続化は、ポストテンション方式により橋軸方向にプレストレスを与え一体化する P C 構造とするのが一般的である。これは現場における継目施工が容易であり、耐荷性・耐久性について十分な確証が得られていることによる。しかし、従来の場所打ち床版に比べ一般的にコスト面で割高であることにくわえ、床版損傷による部分取り換えなど維持管理面においてもコストが割高である。

こうしたなか、第二東名自動車道東海大府高架橋においてプレキャスト P C 床版の橋軸方向継手工法として、ループ状鉄筋継手構造（以下、R C ループ継手と略す。）を採用しコストの低減を積極的に図ろうとするものである。R C ループ継手構造はループ状鉄筋のフープ効果により重ね継手長さが短くなり間詰め幅を小さくすることが可能である。一方、継手部が一断面に集中するため、橋軸方向の連続性確保と耐久性に関する信頼が課題である。現在までにR C ループ継手に関する実験等は、最近いくつか行われてきており、実橋としての実績も数橋でてきたが、R C ループ継手に関する規定は、わが国では整備されていないのが現状である。

日本道路公団では、平成6年度にプレキャスト P C 床版接合部の輪荷重移動載荷試験について平成7年度に破壊性状および終局耐力の確認を目的とした定点載荷試験を実施しており、R C ループ継手の十分な耐力・耐久性を有することを確認している。

本稿は、今まで実施された試験結果をふまえ実橋レベルの供試体によるR C ループ継手の耐久性および長支間床版の性状把握を目的として実施した試験について報告する。

2. 実験概要

2.1 R C ループ継手

ループ継手長算出はDIN 1045の規定に従い、ループ鉄筋発生応力度を $\sigma_s = 1600 \text{ kgf/cm}^2$ とした。発生応力度（設計では制限値）は、長支間になると床版厚が厚くなり、従来の破壊性状である押抜きせん断破壊ではなく曲げが支配的になるものと考えられることから、鉄筋疲労とコンクリートのひびわれ幅に対して制限するものと考え決定した。また、R C ループ継手部施工の簡素化のためP C a 版形状をR C ループ継手部の型枠になるようフランジを設けた。

図-1にR C ループ継手の詳細図を示す。

2.2 試験体構造と試験機

試験体はプレキャスト P C 床版とR C ループ継手部および端部場所打部よりなり、橋軸直角方向にはプレ




図-1 R C ループ断面図

発生曲げモーメント $M=4.8 \sim 6.6 \text{tf} \cdot \text{m}/\text{m}$ 程度で、コンクリート応力度は $\pm 40 \sim 54 \text{kgf/cm}^2$ である。橋軸直角方向にはひびわれが発生せず、橋軸方向は許容ひびわれ幅程度のひびわれが発生すると考えられる。すなわち、橋軸方向の設計曲げモーメント ($5.12 \text{tf} \cdot \text{m}/\text{m}$) と等価でもあり、橋軸方向 R C ループ^o 継手に対する検証ステップと位置づけられる。

STEP-3

橋軸直角方向の設計曲げモーメントと等価な荷重強度。

○荷重強度

$$\rightarrow 47.5 / 1.357 = 35.0 \text{ tf}$$

採用強度 : 40.0 tf

: 10万往復

道示橋軸直角方向の曲げモーメントを再現するためひびわれ発生限界状態にあるが、載荷回数が増加すれば橋軸方向に微細なひびわれが発生するものと考えられる。橋軸方向の鉄筋応力は、 $\sigma_s = 1900 \sim 2600 \text{kgf/cm}^2$ 程度である。載荷回数の設定は、2台の設計荷重車両が併走する確率分を1日10回あるとし、1年で3650回、50年で18万回（9万往復）程度と考えた。図-10に荷重ステップ図を示す。

2.4 計測項目

橋軸方向および橋軸直角方向の各載荷ケースを考慮し、変位計および鉄筋のひずみ計を設けた。断面内ひずみ分布を求める際の補助とするためにコンクリート上下面にもひずみ計を配置した。床版下面と打継目のひびわれ状況を観察、スケッチおよび CCD カメラによるひびわれ挙動の撮影を実施した。

3 実験結果

3.1 ひびわれ発生状況

静的載荷荷重強度 30.0 tf を P C a 版中央、打継目近傍に載荷したとき載荷直下に橋軸直角方向のひびわれを確認できた。その後、荷重を最大の 47.5 tf まで上げたが、ひびわれは載荷直下近傍のみにとどまった。動的移動載荷のステップが進むにしたがい載荷直下のひびわれは、じょじょに進展したものとの最終ステップ終了時の新たなひびわれは 1 ~ 2 本程度であった。ひびわれ幅の最大値は、 0.08mm であり許容ひびわれ幅 $\omega_a = 0.005 \times 55.5 \text{mm} = 0.28 \text{mm}$ でありひびわれ深度も浅いこと、載荷回数、ステップ荷重の増加に伴う経時変化はみられなかった。また、静的載荷を行っていない P C a 版（B 版）にはひびわれの発生はみられなかったことから、過積載車両の走行により初期のひびわれは生じるもの、ひびわれ深度は浅く鉄筋が制御していると考えられる。

荷重載荷を行っている R C ループ継手部（B、C 版間）をはさんむ両支点の R C ループ継手部打継目上面にひびわれがみられた。ひびわれは、版端部の自由縁から発生しており、ひびわれ長さは 50 ~ 60 cm 程度でそれ以上の進展はみられなかった。ひびわれ幅の挙動はひびわれ幅方向とひびわれ方向の合成された挙動を示し、ねじりが生じていることがわかる。ただし、実橋においては張出し部を有していることから支点上のひびわれ発生はまれであると考えられる。

TL-25荷重 2台載荷




図-9 想定載荷状態




図-10 荷重ステップ図

3.2 たわみ

図-11に変位計配置図、静的載荷における荷重たわみ関係を図-12～13、動的移動載荷における各ステップのたわみ経時変化と分布を図-14に示す。静的載荷における荷重除荷後の残留たわみは、P C a版中央で0.12mm、R Cループ継手部で0.14mm生じていた。橋軸方向分布状態をみるとP C a版中央で橋軸直角方向のひびわれによる折れがみられた。経時変化については、ひびわれと同様に顕著な変化はみられなかった。




図-11 変位計配置図




図-12 橋軸方向のたわみ




図-13 橋軸直角方向たわみ

○ D9
□ D13
△ D20




図-14 たわみの経時変化

3.3 ひずみ

図-15～16に静的載荷時のCASE-1（支間中央載荷）における荷重直下の鉄筋ひずみ分布図を、図-17に動的移動載荷時の橋軸方向下縁鉄筋ひずみの経時変化を示す。R Cループ継手部、P C a版直下に発生したひびわれのため鉄筋ひずみが荷重47.5tf時に188μ、196μであった。R Cループ継手部にもP C a版部と同程度のひびわれが発生していることがわかる。また、R Cループ継手部とP C a版で大きな違いが見られないことからひびわれ発生後の橋軸方向応力分配性能に違いがないことを示す。打継目近傍載荷では、R Cループ継手部とP C a版部にひびわれが発生しているためひずみの分配がおこったと考えられる。

図-18に荷重30tf時の断面ひずみ分布を示す。R Cループ継手部は、橋軸、橋軸直角方向ともひびわれが発生していることがわかる。また、断面の有効高は引張鉄筋位置までは有効と考えられること、橋軸方向のR Cループ継手部とP C a版部に違いはほとんどないことがわかる。経時変化についても変化は見られず一定の剛性を保有していると判断できる。




図-15 橋軸直角方向ひずみ分布図




図-16 橋軸方向ひずみ分布図




図-17 橋軸方向下縁鉄筋ひずみの経時変化

4. 設計曲げモーメント

床版設計を行う場合の設計曲げモーメントは、道示に準拠して行っており妥当性の確認が必要である。表-2に道示曲げモーメントに対し、ひずみ値より算出した値を示す。なお、ヤング係数比 $\eta = 5.66$ としたときの値であり、橋軸方向は引張側コンクリート断面を無視している。したがって、橋軸方向算出曲げモーメントは、ヤング係数比有効断面の考え方についての検討が必要であることをふまえ参考値として示す。この結果をより判断すれば道示に示される設計曲げモーメントにより床版設計を行えば床版機能を損なうことはないと考えられる。

5. おわりに

試験結果をまとめると以下のとおりである。

- ① R C ループ継手部、R C 部材の橋軸方向には、設計車輌の併走および過積載車輌の走行でひびわれが発生するものの、ひびわれ深さは浅く剛性低下の影響は顕著ではない。

- ② たわみ、ひずみとも経時変化は見られず、荷重分配性能に大きな変化ないと判断できる。
 ③ 床版設計曲げモーメントは道示レベルで算出されたもので設計可能である。

6 m を越える支間の床版設計は、道示レベルで設計を行えば問題がないと考えられるが、長支間化するにしたがい道示で考えられる車輌走行ケースの確率は小さいものとなる。今後、経済性と安全性のバランスを考えた設計を行う必要があると考えると今後の課題であろう。R C ループ継手構造は、橋軸方向の連続性確保は十分可能であり、P C a 床版工事における橋軸方向連続化工法として有効であると判断する。

現在試験は、R C ループ継手部にプレストレス力を導入したケースを実施中であり、現在終了したケースとの比較検討も行って行く予定である。機会があれば報告したいと思います。

参考文献

- 1) 土木学会；コンクリート標準示方書 平成3年度版
- 2) 前田幸雄・松井繁之；鉄筋コンクリート床版の押し抜きせん断耐力の評価式、土木学会論文、第348号/V-1, PP. 133~141、1984.8
- 3) F・レオンハルト、E・メニッヒ（横道英雄 監訳）；鉄筋コンクリートの配筋（レオンハルトのコンクリート講座3）、鹿島出版会、PP. 63~70、1985.4
- 4) コンクリートライブラリー79；コンクリート技術の現状と示方書改訂の動向、土木学会、PP. 134~137、1994.7




図-18 断面ひずみ分布図

表-2 曲げモーメント比較

	道 示	計測 値 (支間中央最大値)			備 考	
		M	R C & 7° 継手	打継目近傍		
橋軸直角	μ_u	-129	-54	-46	-72	全断面有効
	μ_l	107	76	82	62	"
	M _y	7.596	5.128	5.080	4.338	"
橋 軸	μ_u	-25	-78	-50	-50	引張無視
	μ_l	687	146	88	124	"
	M _x	5.120	2.695	1.618	2.332	"